

Efectos de los Siloxanos sobre los pistones de motores

INGENIERIA ANALITICA S.L.

Estas fotografías muestran el ataque y depósitos de cascarilla sobre los pistones de un motor que ha estado quemando Gas de Vertedero (Metano) a unas concentraciones excesivamente altas de Siloxanos, llegando a inutilizar totalmente el mismo.



INGENIERIA ANALITICA S.L.

Av. Cerdanyola,73
Apartado 282
08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(Barcelona-Spain)

Teléfono: 935902850
Fax: 936750516
Correo: inf@ingenieria-analitica.com

la ingeniería en analítica instrumental. un nuevo concepto